

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH Hansjörg Streifeneder Hofener Weg 72582 Grabenstetten	Technische Mitteilung Nr. 205-23	Kennblatt Nr. 304
Gegenstand:	Erhöhung der Betriebszeit	
Betroffen:	Segelflugzeugmuster „Club Libelle 205“ Alle Werknummer	
Dringlichkeit:	Vor Erreichen einer Betriebszeit von 6000 Flugstunden, jedoch spätestens bis zum 30. Juni 2006	
Anlaß:	Die Ergebnisse der an Tragflügelholmen nachträglich durchgeführten Betriebsfestigkeitsversuche haben den Nachweis erbracht, daß die Betriebszeit der GFK-Segelflugzeuge und Motorsegler auf 12000 Flugstunden erhöht werden kann, wenn für jedes Stück in einem speziellen – in das Flug- und Betriebshandbuch aufgenommenen – Mehrstufenprüfprogramm die Lüftfähigkeit nachgewiesen wird.	
Maßnahmen:	In das Flug- und Betriebshandbuch ist der Abschnitt mit dem Titel „Prüfungsablauf zur Erhöhung der Betriebszeit“ aufzunehmen (Seiten 53 bis einschließlich 54). Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 4 ist durch den Eintrag „Prüfungsablauf zur Erhöhung der Betriebszeit “ zu ergänzen.	
Hinweise:	Die Seiten 53 und 54 des Flug- und Betriebshandbuchs sind zu beziehen von: Hansjörg Streifeneder Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH DE.21G.0080 und DE.145.0100 Hofener Weg D-72582 Grabenstetten Tel.: +49 (0)7382 1032 Fax.: +49 (0)7382 1629 www.streifly.de Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem lizenzierten Prüfer im Bordbuch zu bescheinigen.	
Grabenstetten, am 15.10.2005 Ausgestellt:..... Glasfaser-Flugzeug-Service Hansjörg Streifeneder	<u>Zugelassen durch die EASA am:</u> <u>EASA approved:</u>	