

H. Streifeneder

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

Hofener Weg

72582 Grabenstetten

Technische Mitteilung

Nr. 303-19

Nr. 304-8

Gerätekenntblatt-Nr. 318

Hansjörg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
LBA Nr. A 35 u. I-C 12
Hofener Weg, Tel. 0 73 82 / 10 32
72582 Grabenstetten
Fax 0 73 82 / 18 29

Gegenstand: Umbau von Trommel- auf Scheibenradbremse

Betroffen: Alle Flugzeuge des Baumusters

Mosquito (mit Fußbremsenbetätigung)

Mosquito B (mit Fußbremsenbetätigung)

Glasflügel 304, Glasflügel 304/17

Glasflügel 304 B

Dringlichkeit: Entfällt, wahlweise

Maßnahmen: Die Felge des 5"-Rades wird durch ein 5"-Scheibenbremsrad der Fa. Tost nach Zeichnung Nr. 303-22-4 ersetzt.
Die Fahrwerksachse nach Zeichnung Nr. 206-21-4 wird durch eine Achse nach Zeichnung Nr. 206-21-4-1 ersetzt.
Im Rumpf wird die Hydraulikbremsanlage nach Zeichnung Nr. 303-22-2 eingebaut und der Antriebshebel des Hauptbremszylinders an die bestehende Fußbremsenbetätigung angeschlossen.

Gewicht: Gewichtszunahme ca. 1 kg

Schwerpunktlage: Einfluß vernachlässigbar

Material: s. Zeichnung Nr. 303-22-2

Hinweis: Die Durchführung dieser Technischen Mitteilung darf nur durch die Firma

H. Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg
72582 Grabenstetten

erfolgen. Der ordnungsgemäße Einbau und die Funktionstüchtigkeit ist von einem Prüfer Kl.3 im Bordbuch zu bescheinigen.

Im Flug- und Wartungshandbuch ist auf S.43 unter "6.2 Regelmäßige Wartungen" im Abschnitt "Fahrwerk" zu ergänzen:

"Bei allen auf Scheibenbremse umgerüsteten Mustern ist immer auf einen ausreichenden Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter zu achten. Zum Nachfüllen nur Bremsflüssigkeit DOT4 verwenden. Im übrigen sind die Anweisungen der Fa. Tost zu beachten."

Grabenstetten, den 21. 04.1994

H. Streifeneder

LBA- anerkannt



U. Trapp

19. Okt. 1994