



Hansjörg Streifeneder

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
DE.145.0100 u. DE.21G.0080
Hofener Weg
72582 Grabenstetten

LTA- und TM-Übersicht

Muster	Mosquito u. Mosquito B	Kennbl.:	EASA.A.241	Werk-Nr.:			Kennzeichen:			Blatt-Nr.		1
LTA-Nr.: Ausgabe	TM-Nr.: Ausgabe	Gegenstand, erforderliche Maßnahme		Datum	bei Betriebsstd. Starts u. a.	durchgeführte Maßnahme, Befund, prüfende Stelle, Prüfstempel, Unterschrift des Prüfers			Hinweise für Flugbetrieb			
									Intervall	nächste Prüfung		
	303-1 US	Abweichung in USA zuzulassender Werknr. vom deutschen Muster				Nicht betroffen						
	303-1 NL	Abweichung in den Niederlanden zu- zulassender Werknr. vom deutschen Muster				Nicht betroffen						
	303-2	Bleiballastkammer in Nasenspannt wahlweise				Nicht eingerüstet						
	303-3 bis 303-8	Nicht veröffentlicht										
79-322	303-9	Haubennotabwurf										
84-11	303-10	Beschädigung der Flügelschale betroffen alle Mosquito mit Wassersäcken				Nicht betroffen Integraltank						
	303-11	Umbau des Hauben-Aufstell- mechanismus wie Glasflügel 304				Nicht eingerüstet						
88-28	303-12	HR-Antriebsbeschlag Verstärkung oder Austausch				vorgefunden			bis 30.4.88			
88-281	303-13	Erhöhung der Betriebszeit auf 6000 Flugstunden				vorgefunden			bis 31.5.89 vor 3000 h			
	303-14	Austausch der QR im Reparaturfall				beachtet						
	303-15	HR-Antriebsbeschlag Austausch gegen Beschlag lt. Zeichnungs-Nr.201-33-4 möglich				beachtet						
	303-16	Möglichkeit des Austausches der Baureihe Bugkupplung E 72/E 75 in Baureihe Bugkupplung E 85				beachtet						



Hansjörg Streifeneder

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
DE.145.0100 u. DE.21G.0080
Hofener Weg
72582 Grabenstetten

LTA- und TM-Übersicht

Muster	Mosquito u. Mosquito B		Kennbl.:	EASA.A.241	Werk-Nr.:			Kennzeichen:			Blatt-Nr.		2	
LTA-Nr.: Ausgabe		TM-Nr.: Ausgabe	Gegenstand, erforderliche Maßnahme		Datum	bei Betriebsstd. Starts u. a.	durchgeführte Maßnahme, Befund, prüfende Stelle, Prüfstempel, Unterschrift des Prüfers			Hinweise für Flugbetrieb				
										Intervall	nächste Prüfung			
		303-17	Sollinstrumentierung wahlweise											
91-111		303-18	Haubenmechanismus							jährlich				
		303-19	Scheibenbremseneinbau bei Fuß- bremsenbetätigung wahlweise											
		303-20	Scheibenbremseneinbau bei Hand- bremsenbetätigung wahlweise											
95-102		303-21	Massenausgleich für CFK-Querruder											
2000-318		303-22	Erhöhung der Betriebszeit auf 12000 Flugstunden							bis 31.12.00 vor 6000 h				
2003-005		303-23	Austausch des Seitenruder-Antriebs- lenker bei Flugzeugen die mit Schräg- lenker-Antrieb ausgerüstet sind							bis 31.03.03				
		303-24	Einbau von Mode-S Transpondern und Transponderantennen											
LTA2012-105 EASA AD 2011-213		303-25	Überprüfung/Austausch der HR- Stoßstange							30 Tage / bis 31.12.12				
		303-26	Rücklehne mit integrierter Kopfstütze											



Hansjörg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
DE.145.0100 u. DE.21G.0080
Hofener Weg
72582 Grabenstetten

LTA- und TM-Übersicht

Muster	Mosquito u. Mosquito B	Kennbl.:	EASA.A.241	Werk-Nr.:		Kennzeichen:		Blatt-Nr.	3
LTA-Nr.: Ausgabe	TM-Nr.: Ausgabe	Gegenstand, erforderliche Maßnahme		Datum	bei Betriebsstd. Starts u. a.	durchgeführte Maßnahme, Befund, prüfende Stelle, Prüfstempel, Unterschrift des Prüfers		Hinweise für Flugbetrieb	
								Intervall	nächste Prüfung
	303-27	Anbau von Winglets							
Technische Mitteilungen Glasflügel Allgemein									
	1-2005	Anerkannte Reparaturverfahren nach EU-VO 1702/2003 Teil 21, Abschnitt M						jede JNP	
	2-2005	Zugelassene Laminierharze für Reparaturen von Bauteilen in Glas- Kohle oder Aramidfasern							
	3-2005	Verwendung von Hartschaumstoff als Stützstoff bei Reparaturen an Glasflügel-Flugzeugen							
	4-2013	Einbau, Ausbau und Austausch von Ausrüstung							
EASA AD 2018-0143-E	Allgemein-TM 5-2018	Abweiswinkel an der Schwerpunktkupplung Verwendung eines Ringpaars gem. LN 65091						jährlich	
	7-2020	Neues Finish für Glasfasergewebe							