

Betroffen : Segelflugzeugmuster Standard Libelle
Segelflugzeug - Kennblatt Nr. 251
Ab Werk - Nr. 85 wahlweise.

Gegenstand : Flügel

Anlaß : Fertigungstechnische Verbesserung.

Dringlichkeit : Keine.

Maßnahmen : Das Balsaholz in der Flügelschale ist durch
Hartschaum ersetzt.
Als Bauunterlagen dienen die Zeichnungen Nr.
201 - 50 - 1 und 201 - 50 B - 2

Material : PVC Hartschaum CONTICELL, 8mm dick nach Abnah-
mევorschrift von Continental.

Gewicht : Keine Änderung.

Schwerpunktl. : Keine Änderung.

Flügelbiege-
schwingungs-
zahl : ca. 148 /min. statt 158 /min.

Hinweise : Betrifft nur Neufertigung.



[Handwritten signature]
25. 3. 70

2. April 1970

Hänle
[Handwritten signature]