

Betroffen : Segelflugzeug-Muster Standard Libelle  
Segelflugzeug - Kennblatt Nr. 251.  
Ab Werk Nr. 160.

Gegenstand : Seitenruder

Anlaß : Fertigungstechnische Verbesserung

Dringlichkeit : Keine

Maßnahmen : Das Balsaholz im Seitenruder entfällt,  
die Schalenhälften werden mit verstärk-  
ter Laminatdicke hergestellt. Zusätzlich  
kommen GFK Versteifungsrippen zur Verwen-  
dung.  
Als Bauunterlagen dient die Zeichnung  
201 - 37 - 2.

Material : GFK ohne Stützschiicht

Gewicht : Keine Änderung

Schwerpunktlage : Keine Änderung

Hinweise : Betrifft nur Neufertigung.

21. September 1970.

Hänle 



  
25. 11. 70