

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH Hansjörg Streifeneder Hofener Weg 72582 Grabenstetten	Technische Mitteilung Nr. 205-24	Kennblatt Nr. 304
<p>Gegenstand:</p> <p>Betroffen:</p> <p>Dringlichkeit:</p> <p>Anlaß:</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>Material:</p> <p>Schwerpunktlage:</p> <p>Gewicht:</p> <p>Hinweise:</p>	<p>Fahrwerks-Schwinge gemäß Zeichnung 205-21-11/1</p> <p>Segelflugzeugmuster „Club Libelle 205“ Alle Werknummer die noch auf das niedere Fahrwerk umgerüstet werden sollen und Reparaturen</p> <p>entfällt ; nachträglicher Einbau wahlweise</p> <p>Verwendung anderer Rohrabmessungen</p> <p>Der Fahrwerksrahmen gemäß Zeichnung 205-21-5 bzw. 205-21-11 wird ersetzt durch der Rahmen gemäß Zeichnung 205-21-11/1 Wenn die TM 205-7 noch nicht durchgeführt wurde , wird die Rumpfaussparung nach hinter etwas vergrößert und der Boden des Batteriekastens um 50 mm höher gesetzt.</p> <p>lt. Zeichnung 205-21-11/1</p> <p>keine Änderung</p> <p>zusätzlich 0,5 kg</p> <p>Material ist zu beziehen von: Hansjörg Streifeneder Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH DE.21G.0080 und DE.145.0100 Hofener Weg D-72582 Grabenstetten Tel.: +49 (0)7382 1032 Fax.: +49 (0)7382 1629 www.streifly.de</p> <p>Die TM 205-7 wurde serienmäßig bei den Werk-Nr.66 und ab Werk-Nr. 125 und folgende beim Hersteller durchgeführt. Außer bei Werk-Nr 1 ist ein nachträglicher Umbau der früheren Werk-Nr. möglich Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem lizenzierten Prüfer im Bordbuch zu bescheinigen.</p>	
<p>Grabenstetten, am 02.01.2007</p> <p>Ausgestellt:..... Glasfaser-Flugzeug-Service Hansjörg Streifeneder</p>	<p><u>Zugelassen durch die EASA am:</u> <u>EASA approved:</u> P-EASA.A.C.05568</p>	