

Gegenstand: Bremsklappengetriebe im Flügel

Betroffen: Libelle H301 und H301B Kennblatt Nr.: 251
alle Werknummern ab S/N 7

Dringlichkeit: entfällt, keine

Vorgang: Möglichkeit des Austausches der eingebauten BK-Getriebe gegen
Metallgetriebe lt.
Zeichnung-Nr.: 301-56-12 / 2 alle Werknummern ab S/N 7

Maßnahmen: Im Falle eines Austausches der BK-Getriebe muß beim
Musterbetreuer unter Angabe der S/N ein kompletter Umbausatz
inklusive der Einbauhinweise bestellt werden.

Material: Umbausatz und Einbauhinweise sind erhältlich bei

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hansjörg Streifeneder
Hofener Weg
72582 Grabenstetten
Telefon 07382 / 1032 Fax 07382 / 1629
http://www.streitly.de e-mail: Streitly@aol.com

Hinweis: Die ordnungsgemäße Ausführung der Umbauarbeiten sind von
einem Prüfer Klasse 3 zu beurteilen und in der L-Akte und im
Bordbuch zu bescheinigen.

Gewicht: Keine Änderung

Schwerpunktlage: Keine Änderung

Grabenstetten, den 10.05.2002

Ausgestellt: *H. Streifeneder*
Hansjörg Streifeneder

LBA-anerkannt:



U. Joppa
13. AUG 2002