

Gegenstand : Durchgehende Haube mit Aufstellmechanismus.

Betroffen : Segelflugzeugmuster "Kestrel"

Dringlichkeit : keine, Umrüstung wahlweise.

Maßnahme : 1. Umbau nach folgenden Zeichnungsunterlagen
gemäß Zeichnungsliste 401-14-50, 401-14-55,
401-14-60 bis 401-14-77 u. evtl. wahlweise
401-16-5.
2. Änderung des Flug- und Betriebshandbuches.

Unterlagen : 1. Zeichnungssatz lt. Zeichnungsliste 401-14-50,
401-14-55, 401-14-60 bis 401-14-77, sowie
evtl. 401-16-5.
2. Geänderte Flughandbuchseiten 9 + 11

Maßnahmen : Umbau darf nur bei der Firma
Hansjörg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg
72582 Grabenstetten

durchgeführt werden.

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Maßnahmen muß von einem betriebseigenen Prüfer Klasse 3 bei einer großen Änderung bescheinigt werden.

Die Berichtigung des Handbuches ist auf Seite 1 a einzutragen.

Grabenstetten, 13.05.1993

LBA anerkannt:



U. Popp
.....

08. Juni 1993

H. Streifeneder
.....

H. Streifeneder