

**Gegenstand:** Bremsklappengetriebe im Flügel

**Betroffen:** Kestrel Kennblatt Nr. 276  
alle Werknummern

**Dringlichkeit:** entfällt, keine

**Vorgang:** Möglichkeit des Austausches der eingebauten BK-Getriebe gegen  
Metallgetriebe lt.  
Zeichnung-Nr.: 401-56-31/2 bis S/N 24  
Zeichnung-Nr.: 401-56-31 ab S/N 25

**Maßnahmen:** Im Falle eines Austausches der BK-Getriebe muß beim  
Musterbetreuer unter Angabe der S/N ein kompletter Umbausatz  
inklusive der Einbauhinweise bestellt werden.

**Material:** Umbausatz und Einbauhinweise sind erhältlich bei  
  
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH  
Hansjörg Streifeneder  
Hofener Weg  
72582 Grabenstetten  
Telefon 07382 / 1032 Fax 07382 / 1629  
<http://www.streifly.de> e-mail: [streifly@aol.com](mailto:streifly@aol.com)

**Hinweis:** Die ordnungsgemäße Ausführung der Umbauarbeiten sind von  
einem Prüfer Klasse 3 zu beurteilen und in der L-Akte und im  
Bordbuch zu bescheinigen.

**Gewicht:** Keine Änderung

**Schwerpunktlage:** Keine Änderung

Grabenstetten, den 10.05.2002

Ausgestellt: *L. Streifeneder*  
Hansjörg Streifeneder

LBA-anerkannt:



*U. Joffe*  
13. AUG 2002