


Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH Hansjörg Streifeneder Hofener Weg 61 72582 Grabenstetten	Technische Mitteilung Nr. 604-13	Kennblatt EASA.A.241
Gegenstand: Betroffen: Dringlichkeit: Anlaß:	Durchgehende Haube mit Aufstellmechanismus Segelflugzeugmuster „Glasflügel 604“ Ausgenommen Werk Nr. 4 und 9 keine, Umrüstung wahlweise Auf Kundenwunsch, Änderung analog TM Kestrel 401-23 da der Rumpf im Cockpitbereich gleich ist	
Maßnahmen: Unterlagen:	1. Umbau nach folgenden Zeichnungsunterlagen gemäß Zeichnungsliste 401-14-50, 401-14-55, 401-14-60 bis 401-14-77, (ggf. 401-16-5) 2. Änderung des Flug- und Betriebshandbuch 3. Wägung 1. Zeichnungssatz lt. Zeichnungsliste 401-14-50, 401-14-55, 401-14-60 bis 401-14-77, (ggf. 401-16-5) 2. Geänderte Flug- und Betriebshandbuchseiten Seiten 4,16,17	
Hinweise:	Umbau darf nur bei Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH DE.21G.0080 und DE.145.0100 Hofener Weg 61 D-72582 Grabenstetten Tel.: +49 (0)7382 1032 Fax.: +49 (0)7382 1629 www.streiflyv.de info@streiflyv.de	durchgeführt werden. Die ordnungsgemäße Durchführung der o.G. Maßnahme ist von einer freigabeberechtigten Person zu bescheinigen. Die Berichtigung des Handbuchs ist auf Seite 3 einzutragen
Grabenstetten, am 24.11.2020 Ausgestellt:  Glasfaser-Flugzeug-Service Christian Streifeneder	am: <u>Zugelassen durch die EASA</u> <u>EASA approval:</u> 01. Dezember 2020 Approval Nr. A0075020	