

- Gegenstand : Höhenruder-Antriebsbeschlag
- Betroffen : Segelflugzeuge H 301 Libelle, H 201 Std.Libelle  
H 202, H 203, H 204, Club Libelle 205, Hornet,  
Mosquito, Glasflügel 304, Falcon, Kestrel,  
jeweils alle Werknummern.
- Dringlichkeit : entfällt, keine.
- Vorgang : Möglichkeit des Austausches der HR-Antriebs-  
beschläge bisheriger Bauart gegen Beschläge  
lt. Zeichnung-Nr.201-33-4.
- Maßnahme : Im Falle eines Austausches des HR-Antriebsbe-  
schlages ist folgendermaßen vorzugehen:  
Alle 6 Schrauben am HR-Antriebsbeschlag ent-  
fernen und darauf achten welche Scheiben am  
Lagerbolzen beigelegt sind.  
Alles genau kennzeichnen!  
Neuen Beschlag einsetzen und die Distanzschei-  
ben genau gleich montieren. Alle Schrauben  
fest anziehen und prüfen ob das HR läuft.
- Material : HR-Antriebsbeschlag lt. Zeichnung-Nr.201-33-4  
kann bezogen werden bei:

**Hansjörg Streifeneder**

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

LTB II-A 95 u. I-C 12

Hofener Weg, Tel. 07382/1032

72582 7431 Grabenstetten

- Hinweis : Die ordnungsgemäße Ausführung der oben be-  
schriebenen Arbeiten kann von einer sachkun-  
digen Person durchgeführt und im Bordbuch  
bescheinigt werden.

Grabenstetten, den 27. Februar 1990


LBA-anerkannt :

.....*H. Streifeneder*.....

H. Streifeneder



*[Handwritten signature]*  
26. April 1990



28. April 1990

5	2	Blech	1.7734.4	30 x 8 x 1.5
4	2	Blech	1.7734.4	15 x 8 x 1.5
3	1	Rohr	1.7734.4	18 x 2 x 106
2	2	Rohr	1.7734.4	14 x 3 x 30
1	2	Blech	1.7734.4	201-33-3-4
Pos.Nr.	Stückz.	Benennung	Werkstoff	Zeichn.Nr. / Abmessung



1:1

Höhenruderantrieb "201"  
gilt auch für 401

201-33-4

22.02.1990

F. Stefeneder