

Gegenstand: Aufstellbare Haube, geänderter Mechanismus

Betroffen: Segelflugzeug "Mosquito" und "Mosquito B"
Kennblatt 318

Dringlichkeit: Keine

Vorgang: Der Haubenaufstellmechanismus des Mosquito wird gegen den Aufstellmechanismus der "Glasflügel 304" ausgetauscht.
Zeichnungs-Nr. 304-14-1 bis 304-14-8
und Nr. 304-16-1 bis 304-16-8

Maßnahme: Der Lüftungsspant wird herausgetrennt, alle Haubennotabwurf- und Betätigungsbeschläge herausgebaut. Der Haltespant des Instrumententrägers wird mit dem vormontierten Haubenrahmen verbunden und an den Lüftungsspant geklebt. Nach der Aushärtung wird dieser mit 5 Schrauben M5 x 15 zusätzlich verschraubt. Nach der Verlängerung der Schläuche und Kabel werden diese durch die Öffnung des Haltespantes in den Instrumententräger geführt. Als Auflage für den Instrumententräger wird an der rechten Seite am Haubenrahmen ein Winkel angeklebt und geschraubt. Der Haltebeschlag mit der Gasfeder wird so an der Fußwanne vor dem Steuerknüppel verklebt und geschraubt, daß bei heruntergeklapptem Instrumententräger die Gasfeder ganz eingefahren ist.

Es sind die Seiten 19, 24 u. 25 des Flug- und Betriebshandbuches gemäß nachfolgendem Text zu ändern:

Seite 19: Rote Betätigungsgriffe für den Haubennotabwurf rechts und links am Haubenrahmen von unten her fassen, nach hinten ziehen und Haube nach oben wegdrücken.

Seite 24:

1. Instrumentenbrett

Die Instrumente sind bei abgenommener Haube (Zum Abnehmen Haubennotabwurf betätigen) leicht zugänglich. Die Instrumentenabdeckung ist fest am Haubenrahmen montiert. Der Instrumententräger ist am Nasenspant aufgehängt und schwenkt beim Öffnen der Haube nach oben.

Seite 25:

7. Haubenverriegelung

Schließen: Haube an beiden weißen Griffen nach unten ziehen und Griffe nach vorne klappen.

Öffnen: Weiße Griffe links und rechts am Haubenrahmen ziehen und Haube nach oben drücken.

Seite 4:

Änderungen des Handbuches eintragen.

Gewicht und

Schwerpunktlage:

Wägung und Schwerpunktbestimmung muß durchgeführt werden.

Hinweise:

Die Änderung darf nur von der Firma
Hansjörg Streifeneder
Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg
D-7431 Grabenstetten
⁷²⁵⁸²
durchgeführt werden.

LBA anerkannt:

Grabenstetten, 30.09.1987



Streifeneder
19. Okt. 1987

H. Streifeneder

H. Streifeneder