

Gegenstand: Querruder

Betroffen: Segelflugzeugmuster Mosquito
Kennblatt 318 Werk-Nr. 1 bis 123

Anlaß: Im Reparaturfall Austauschbarkeit der
Querruder.

Dringlichkeit: Entfällt, nachträglicher Umbau möglich.

Maßnahmen: Die Querruder nach Zeichnung Nr.303-54-15
Blatt 2 werden ersetzt durch Querruder nach
Zeichnung Nr.303-54-16
Auf Seite 50 des Flug- und Wartungshandbuches
sind die Werte für Gewicht und Restmoment für
die Querruder wie folgt anzugeben:
Querruder: 0,0715kgm (mit Ausgleich) - 10% +3%
3,1 kg (mit Ausgleich) ± 10 %
Ausgleich muß im äußeren Drittel des Querruders
angebracht werden

Gewicht: Gewichtsverminderung um ca. 2,4 kg

Material: Bleistreifen 1350mm x 9mm x 2mm

Schwerpunktlage: Keine Änderung

Hinweise: Die Durchführung dieser Techn.Mitteilung darf
nur von einem LTB mit der entsprechenden Be-
rechtigung durchgeführt werden und muß von
einem lizenzierten Prüfer kl.3 im Bordbuch be-
stätigt werden.

LBA anerkannt:



[Handwritten signature]
.....
20. Nov. 1989

Grabenstetten, 24.10.1989

[Handwritten signature]
.....

Hansjörg Streifeneder