

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hansjörg Streifeneder
Hofener Weg 61
72582 Grabenstetten

Technische Mitteilung
Nr. 301-41, 201-38
(202,203,204), 205-26,
206-25, 604-10

Blatt: 01 von 1
Kennblatt EASA.A.241

Gegenstand: Flügelverbindungsbeschläge – werden aus fertigungs-
technischen Gründen standardisiert.

Betroffen: Segelflugzeuge – H 301 Libelle, Std. Libelle
Std. Libelle 201 B, Std. Libelle 202, Std. Libelle 203
Std. Libelle 204, Club Libelle 205, Hornet, Glasflügel 604

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang: Möglichkeit des Austausches der Flügelverbindungsbeschläge
der bisherigen Bauart und Zeichnungsnummer 301-53-1 und
301-53-2 sowie 401-53-1 und 401-53-2
gegen Flügelverbindungsbeschläge gemäß Zeichnungs-
nummer 401-53-9 und 401-53-14

Maßnahmen: Im Falle des Austausches der wegen Beschädigung oder
Korrosion nötig wird, ist gemäß der Arbeitsanweisung in den
Techn. Mitteilungen 301-36, 201-31, 205-19, 206-17, 604-9,
zu verfahren

Material: Flügelverbindungsbeschlag 401-53-9
Flügelverbindungsbeschlag 401-53-14
können nur mit einer Form One bezogen werden:

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
H. Streifeneder
DE.145.0100 u. DE.21G.0080
Hofener Weg 61
72582 Grabenstetten
Tel. 07382/1032 – Fax 1629

Hinweis: Die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten gemäß der
o.g. Techn. Mitteilungen muß von einem LTB mit der ent-
sprechenden Genehmigung bescheinigt werden.

Grabenstetten, am 07.05.2010

EASA-anerkannt: Nr. 10030312

Ausgestellt:.....*H. Streifeneder*.....
Hansjörg Streifeneder

vom 10.06.2010