

<b>Gegenstand:</b>	Optionaler Einbau eines 4-Zoll Rades mit hydraulischem Scheiben-Bremssystem
<b>Subject:</b>	Optional installation of a 4-Inch-wheel with a hydraulic disc brake system
<b>Betroffen:</b>	H301"Libelle", H 301B, Standard Libelle, Standard Libelle 201B
<b>Affected:</b>	H301"Libelle", H 301B, Standard Libelle, Standard Libelle 201B
<b>Dringlichkeit:</b>	Keine, Optional
<b>Urgency</b>	None, optional
<b>Vorgang:</b>	Anstatt dem bisherigen Rad (4.00-4) mit Trommelbremse kann ein 4.00-5" Rad mit hydraulischer Scheibenbremse eingebaut werden
<b>Reason:</b>	Optional replacement of the (4.00-4) drum-brake wheel, by a 4.00-5 hydraulic disc type wheel
<b>Maßnahmen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einbau des Rades nach Arbeitsanweisung</li><li>• Änderung des Flug- und Wartungshandbuch</li></ul>
<b>Actions:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installation of the wheel according to the working instructions</li><li>• Amendments of the Flight- and Service Manual</li></ul>
<b>Material:</b>	Einbau-Kit für Scheibenbrems-Rad gemäß Zeichnung 301-21-30  Ergänzungen des Flug- und Wartungshandbuchs Übersicht der gültigen Seiten  zu beziehen von: Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH Hansjörg Streifeneder Hofener Weg 61 72582 Grabenstetten www.streifly.de
<b>Material:</b>	Installation Kit for dice brake wheel according to drawing 301-21-30  Amendment for flight and service manual  Can be ordered: (see above)
<b>Massen und Schwerpunktlage:</b>	Die Masse des Flugzeugs erhöht sich um ca. 1,0 kg Nach dem Umbau ist eine Schwerpunktprüfung durchzuführen
<b>C.G. and mass</b>	The mass of the aircraft increases by approx. 1.0 kg A new weight and balance report must be issued by actual weighing.

Hinweise:

- Der Anbau muss von einem zugelassenen Instandhaltungsbetrieb oder von der Firma Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH durchgeführt werden.
- Alle Maßnahmen sind von autorisiertem Personal, gem. der Regelungen Eintragsstaates, mit entsprechender Berechtigung zu prüfen und in der Lfz-Dokumentation zu bescheinigen.

Notes:

- The installation must be carried out by a certified maintenance facility or from Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
- Compliance with this TN must be inspected and certified by appropriately certified staff according to national regulations

Grabenstetten, am 17.08.2015

Ausgestellt: C Streifeneder



Der technische Inhalt dieser TM wurde  
EASA-angenommen unter

The technical content of this Technical Note has been  
approved by the EASA under

EASA-Nr.: 10055816

Approval number

Datum: 04.12.2015

date

The translation into English has been done by best knowledge  
and judgement.