

Gegenstand: Abweichungen in den Niederlanden zuzulassender
Werknummern vom deutschen Muster

Betroffen: Segelflugzeugmuster "Club Libelle"

alle in den Niederlanden zuzulassenden Werk-
nummern.

Dringlichkeit: bis zur jeweiligen Stückprüfung

Maßnahmen: 1. In die Kabinenhaube ist ein Zaundrahtabweiser
nach Zeichnung Nr. 205-14-48 einzubauen.

2. Im Flughandbuch ist die Kunstflugfigur
"Looping nach oben" zu streichen und statt dessen
einzutragen:
"Looping nach oben" nicht zugelassen.

Gewicht und
Schwerpunktlage: Die Wägung anlässlich der Stückprüfung wird mit
eingebautem Zaundrahtabweiser durchgeführt.

Hinweise: Im Prüfbericht ist einzutragen:
"TM 205-13 durchgeführt"



W 403/80

Lenningen, den 20.08.1980

Martin Hauser