

Dringlichkeit:



Änderung Nr. 11
Luftfahrtgerät H 301

Blatt 1
Blattzahl 1

(0)

Benennung: Bremsklappenlenker

Zeichnungs.bzw. Listen- Nr. 301 -56 -55/1 u. -56 -56/1
Nachweis Bl. Nr. 6.30

Begründung u. Vorgang/

Vereinfachung

Dringlich

keit: 2

ab

WNr. 14

(1)

Beschreibung:

Die Bremsklappenlenker mit rechteckigem Querschnitt werden durch ein Rohr mit 16Ø x 1 aus 1.7214.9 ersetzt.

Ein Belastungsversuch zeigte keine Verformung des Lenkers.

(2)

Unterlagen berichtigen:

Fertige o. angefang. Teile:

Änderung an:

PfL-Prüfvermerk

Zeichnungs- bzw. Listen- Nr.

jetz. Änderungs- stand

neuer Änderungs- stand

Nacharbeit aufbrauch. Schrott

Modell u. Rohteil

Werkzeuge

Vorrichtg.

Verteiler:

301-56-55/1
301-56-56/1
Blatt Nr. 6.30

Dat Name

ausgef. 16.11.65 *Heine*

gepr.

stat.gepr.