

Dringlichkeit:



Änderung Nr. 24  
Luftfahrtgerät H 301

Blatt 1  
Blattzahl 1

(0)

Benennung: Randbogen  
Zeichnungs- bzw. Listen Nr. 301 - 50d

Alle Geräte vor Einsatz ändern, vorher darf nicht geflogen werden

Begründung u. Vorgang:  
Leistungsverbesserung

Dringlichkeit:  
3  
ab Werk Nr. 54

(1)

Beschreibung der Änderung:  
Keulenform in " Hörnerspitze " umgewandelt.

Alle Geräte ändern, Zeitpunkt der Behebung festlegen

(2)

Baureihe bzw. Werknr. festlegen ab welcher Änderung durchgeführt wird

(3)

Durchführung empfohlen bzw. freigestellt

Unterlagen berichtigen:			Fertige o. angefang. Teile:	Anderung an:	PfL-Prüfvermerk	
Zeichnungs- bzw. Listen Nr.	jetziger Änderungsstand	neuer Änderungsstand		24. 8. 67		
301 - 50d					Verteiler:	
			ausgef.	5.8.67		
			geprüft			
			stat. gepr.			