



Benennung: Gelenklager
Zeichnungs- bzw. Listen- Nr.: 301 - 13 - 12

Begründung u. Vorgang:
Erleichterte Beschaffung,

Dringlich
keit
2
ab V 11

Beschreibung der Änderung:

Für die Verbindung Flügel-- Rumpf werden anstatt Gelenklager GL 12 in Zukunft GL 14 verwendet; der Einschweissboizen wird von 12 auf 14 mm Schaftdurchmesser geändert

Unterlagen berichtigt:

Fertige o. angefang. Teile:

Änderung an:

PfL- prüfvermerk

Zeichnungs- bzw. Listen- Nr.

jetzig. Ändergs- stand

neuer Ändergs- stand

Nacharbeit aufbrauch. Schrott

Modell u. Rohteil

Werkzeuge

Vorrichtg.

Verteiler:

301-13-12

Änd. Nr.7

	Dat	Name
ausgef		
geprüft		
stat.gepr		